



【 外構工事 】

雨水枮点検中 鏡で配管内点検

指摘 NO1

雨水枮内及び配管内の土砂の混入

雨水枮点検中

指摘 NO1一般的な

雨水枮内及び配管内の土砂の混入



汚水枮点検中

指摘 NO3

汚水枮内及び配管掃除



基礎パッキン点検中

特に問題は有りません。





勝手口階段及び犬走り点検中(打診検査)

指摘 NO4

モルタルの浮き



外壁 飾り壁のふかし部 下端の開口

指摘 NO6



外壁 飾り壁のふかし部 下端の開口

指摘 NO6



**【 1階内部 】**

玄関床及び巾木の点検中

指摘 NO1 NO22

巾木の浮き 左右

[次のページへ](#)