



洗面所床下収納庫より床下点検中

防虫剤の塗布が無い

ゴミの掃除



トイレ点検中

巾木取り合い シール

壁 コーナーシール




【 2階内部 】

ロフト内 点検中



ロフト内 点検中

指摘 NO24



天井見切り縁のはがれ


ページ6



ロフト内 点検中

指摘 NO24

天井見切り縁のはがれ



ロフト内 点検中

指摘 NO25

巾木と床のすき間



指摘箇所の説明中

玄関ポーチ柱下端 床タイルの白華

指摘 NO5

[戻る](#) [次のページへ](#)